



FICHA TÉCNICA

PINTURA LATEX PLASCOLOR PLUS PRO

DESCRIPCIÓN

Pintura arquitectónica vinil-acrílica, para decorar y proteger superficies de mampostería interiores nuevas y antiguas de vivienda y construcciones en general. Por su alto cubrimiento y rendimiento, es ideal para recubrir superficies en tumbados.

APLICACIONES


Recomendada para proteger y decorar paredes y tumbados de residencias, oficinas, salas de conferencias y edificaciones en ambientes interiores.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Alto rendimiento.
- ✓ Alto cubrimiento.
- ✓ Acabado mate.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Fácil de aplicar.
- ✓ Antibacterial.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Propiedad/Método	Valor
Color	Ver carta de colores.
Acabado	Mate
Olor	Característico
Sólidos en peso	50 ± 3%
Viscosidad a 25°C	105 ± 120 KU
Densidad	1.4 ± 0.05 gramos/cm ³
pH	6 a 8 (25°C / 77°F)
Tiempo de Almacenamiento	24 meses (Si se mantiene a 20 ± 2°C)
Información de embalaje	Tanque (200 kilos neto) Caneca (5 gal) Galón (4 lit) Litro
Rendimiento y Consumos	Hasta 10 m ² / litro a un espesor de 1.5 mils. El rendimiento puede variar según el método de aplicación, del tipo y estado de la superficie.





PINTURA LATEX PLASCOLOR PLUS PRO

INSTRUCCIONES DE USO

Recomendaciones	En superficies nuevas permitir al concreto un tiempo de fraguado mínimo de 28 días para luego aplicar la pintura. Las superficies nuevas deben estar libres de polvo, humedad, aceites, grasas u otros contaminantes antes de la aplicación de la pintura.
Preparación de la superficie	Asegúrese de que las superficies a pintar estén seca y libre de contaminantes. En construcciones nuevas o con presencia de alcalinidad utilizar fondos preparados con productos de Adheplast (Fondo acrílico). En caso de presentar fisuras pequeñas se recomienda resanar aplicando masilla (MASIPLAST Interiores). Fisuras mayores a 0,5mm deberán ser reparadas apropiadamente. En caso de paredes dañadas por la humedad, se recomienda remover y lijar el recubrimiento anterior, desinfectar totalmente (usar Lavaplast 2000), e impermeabilizarla antes de aplicar esta pintura y así evitar la residencia de agua. En trabajos de repinte elimine la pintura antigua en mal estado, lijar y limpiar el polvo.
Preparación del producto y aplicación	Con la ayuda de una espátula mezclar bien el producto hasta completa homogenización. No mezcle nuestra pintura con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. La aplicación se puede hacer con brocha, rodillo o equipo de inyección; se puede hacer una dilución 4:1 (pintura:agua) para aumentar su rendimiento.
Condiciones del ambiente de aplicación	De 10 a 40 °C y 60% máximo de humedad relativa.
Equipos de aplicación	Brocha, rodillo o equipo de inyección.
Limpieza de los materiales	Agua
Tipo de dilución	Hasta 1litro de agua limpia por cada galón de pintura.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Tiempo de Almacenamiento	La estabilidad del producto en el envase original tapado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras.
Temperatura de Almacenamiento	Mínimo 5°C Máximo 40 °C



PINTURA LATEX PLASCOLOR PLUS PRO

Condiciones de Almacenamiento

El producto debe ser conservado bien cerrado en su envase original, bien tapado y en un lugar fresco, protegido de la intemperie, calor o frío excesivo.

Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

TIEMPOS DE SECADO

Tiempo de secado al tacto	30 a 60 minutos según espesor de película aplicado, a $21^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ Y 60% de HR.
Tiempo de secado para segunda mano.	2 horas
Tiempo de curado total	8 - 10 horas.

MANIPULACIÓN E INFORMACIÓN HSE

Recomendaciones de seguridad para su manipulación

Evite el contacto directo sin equipos de protección con este producto. Utilizar guantes de ser necesario para evitar cualquier reacción alérgica al producto.

En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

Primeros Auxilios

En caso de contacto con la piel lávese con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico.

En caso de ingestión, no induzca al vómito, busque atención médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos, aplique agua limpia durante 15 minutos. De ser necesario busque atención médica.

Si al estar en contacto con el producto presenta malestar, llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, retirar ropa de trabajo impregnada del producto.

Manipulación de Residuos

En caso de derrames recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar contaminar fuentes de agua o alcantarillas.

El producto no está clasificado y no se considera como un residuo peligroso.

Dejar secar el producto antes de desecharlos en contenedores de basura.

Salud y seguridad

Revisar ficha MSDS respectiva para mayor información.



PINTURA LATEX PLASCOLOR PLUS PRO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no lo use.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INFORMACIÓN Y ASESORIA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico de Adheplast.

www.adheplast.com

Planta industrial: Carlos Tosi Siri y Octavio Chacón Moscos esquina.

Teléfonos: 2863659 / (593)17-4134600 / 4134601

INFORMACION LEGAL: Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se basa en pruebas de laboratorio y experiencia práctica, la misma que se revisó y actualizó en Mayo de 2025, y se da de buena fe de la misma, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.



MAYOR INFORMACIÓN

OFICINA: Vía a Racar, Centro Comercial Racar Plaza Piso 2 •

Telf.: 07 4134600 / 4134600 Ext.: 20202 / 20206

CUENCA - ECUADOR

Contamos con centros de distribución en:

CUENCA • QUITO • GUAYAQUIL • AMBATO

• IBARRA • SANTO DOMINGO • MANTA

www.adheplast.com



SIGUENOS EN



Adheplast